


**Montage- und Betriebsanleitung**  
*Installation and operating instructions*



**POG 90 + FSL**  
**Kombination**  
*Combination*

Motion Control

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemeine Hinweise</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Vorbereitung</b>	<b>5</b>
<b>3.1</b>	Lieferumfang	5
<b>3.2</b>	zur Montage erforderlich bzw. empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten)	6
<b>4</b>	<b>Montage</b>	<b>7</b>
<b>4.1</b>	Schritt 1	7
<b>4.2</b>	Schritt 2	7
<b>4.3</b>	Schritt 3	8
<b>4.4</b>	Schritt 4	8
<b>4.5</b>	Max. zulässige Anbaufehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheiben-Kupplung K 35	9
<b>4.6</b>	Anbauhinweis	10
<b>4.7</b>	Schritt 5 - Klemmenkasten POG 90	10
<b>4.8</b>	Schritt 6 - Klemmenkasten POG 90	11
<b>4.9</b>	Schritt 7 - Klemmenkasten POG 90	11
<b>4.10</b>	Schritt 8 - Klemmenkasten POG 90	12
<b>4.11</b>	Schritt 9 - Klemmenkasten POG 90	12
<b>4.12</b>	Schritt 10 - Klemmenkasten POG 90	13
<b>4.13</b>	Schritt 11 - Klemmenkasten FSL	13
<b>4.14</b>	Schritt 12 - Klemmenkasten FSL	14
<b>5</b>	<b>Maßzeichnung</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Elektrischer Anschluss</b>	<b>15</b>
<b>6.1</b>	Klemmenbelegung POG 90	15
<b>6.2</b>	Ausgangssignale POG 90	16
<b>6.3</b>	Kabel HEK 8 (Zubehör)	16
<b>6.4</b>	Klemmenbelegung FSL	17
<b>7</b>	<b>Demontage</b>	<b>17</b>
<b>8</b>	<b>Zubehör</b>	<b>20</b>
<b>9</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>21</b>
<b>9.1</b>	Technische Daten - Kombination POG 90 + FSL	21
<b>9.2</b>	Technische Daten - Drehimpulsgeber POG 90	21
<b>9.3</b>	Technische Daten - Fliehkraftschalter FSL	22

**Table of contents**

1	<b>General notes</b>	2
2	<b>Security indications</b>	4
3	<b>Preparation</b>	5
	3.1    Scope of delivery	5
	3.2    required resp. recommended for mounting (not included in scope of delivery)	6
4	<b>Mounting</b>	7
	4.1    Step 1	7
	4.2    Step 2	7
	4.3    Step 3	8
	4.4    Step 4	8
	4.5    Max. permissible mounting tolerance when the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling is used	9
	4.6    Mounting instruction	10
	4.7    Step 5 - Terminal box POG 90	10
	4.8    Step 6 - Terminal box POG 90	11
	4.9    Step 7 - Terminal box POG 90	11
	4.10    Step 8 - Terminal box POG 90	12
	4.11    Step 9 - Terminal box POG 90	12
	4.12    Step 10 - Terminal box POG 90	13
	4.13    Step 11 - Terminal box FSL	13
	4.14    Step 12 - Terminal box FSL	14
5	<b>Dimension drawing</b>	14
6	<b>Electrical connection</b>	15
	6.1    Terminal assignment POG 90	15
	6.2    Output signals POG 90	16
	6.3    Cable HEK 8 (accessory)	16
	6.4    Terminal assignment FSL	17
7	<b>Dismounting</b>	17
8	<b>Accessories</b>	20
9	<b>Technical data</b>	23
	9.1    Technical data - Combination POG 90 + FSL	23
	9.2    Technical data - Incremental encoder POG 90	23
	9.3    Technical data - Mechanical centrifugal switch FSL	24

## 1 Allgemeine Hinweise

- 1.1 Die **Kombination POG 90 + FSL** ist ein opto-elektronisches **Präzisionsmessgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.
- 1.2 Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.
- 1.3  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.
- 1.4  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -20 °C bis +85 °C, am Gehäuse gemessen.
- 1.5  **EG Konformitätserklärung** gemäß Richtlinie 89/336/EWG Artikel 10 - sowie Anhang 1 (EMV-Richtlinie).
- 1.6 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).
- 1.7 **Reparaturen oder Wartungsarbeiten**, die das Öffnen der Kombination erfordern, sind beim Hersteller durchzuführen.
- 1.8 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.



### Achtung!

Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels  führt zu  Gewährleistungsverlust.



## 1 General notes

- 1.1 The **combination POG 90 + FSL** is an opto electronic **precision measurement device** which must be handled with care by skilled personnel only.
- 1.2 The expected **operating life** of the device depends on the **ball bearings**, which are equipped with a permanent lubrication.
- 1.3  The **storage temperature range** of the device is between -15 °C and +70 °C.
- 1.4  The **operating temperature range** of the device is between -20 °C and +85 °C, measured at the housing.
- 1.5  **EU Declaration of Conformity** meeting Council Directive 89/336/EEC art. 10 and annex 1 (EMC Directive).
- 1.6 We offer a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).
- 1.7 **Repair or maintenance work** that requires opening the combination must be carried out by the manufacturer.
- 1.8 In the event of **queries or subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.





## 2 Sicherheitshinweise

### 2.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

### 2.2 Zerstörungsgefahr durch elektrostatische Aufladung

Die elektronischen Bauteile in der Kombination sind empfindlich gegen hohe Spannungen.

- Steckkontakte und elektronische Komponenten nicht berühren.
- Ausgangsklemmen vor Fremdspannungen schützen.
- Max. Betriebsspannung nicht überschreiten.

### 2.3 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit der Kombination niemals einschränken. Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

### 2.4 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden. Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

### 2.5 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann in der Kombination zu Kurzschlüssen und zur Beschädigung der optischen Abtastung führen.

- Während aller Arbeiten am geöffneten Klemmenkasten auf absolute Sauberkeit achten.
- Bei der Demontage niemals Öl oder Fett in das Innere der Kombination gelangen lassen.

### 2.6 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die optische Abtastung und die Lager beschädigen. Die Demontage einer mit der Achse verklebten Kombination kann zu dessen Zerstörung führen.

### 2.7 Explosionsgefahr

Die Kombination nicht in Bereichen mit explosionsgefährdeten bzw. leicht entzündlichen Materialien verwenden. Durch eventuelle Funkenbildung können diese leicht Feuer fangen und/oder explodieren.

## 2 Security indications



### 2.1 Risk of injury due to rotating shafts

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- Before all work switch off all operating voltages and ensure machinery is stationary.

### 2.2 Risk of destruction due to electrostatic charge

Electronic parts contained in the combination are sensitive to high voltages.

- Do not touch plug contacts or electronic components.
- Protect output terminals against external voltages.
- Do not exceed max. operating voltage.

### 2.3 Risk of destruction due to mechanical overload

Rigid mounting may give rise to constraining forces.

- Never restrict the freedom of movement of the combination. The installation instructions must be followed.
- It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.

### 2.4 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the optical sensing system.

- Never use force. Assembly is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for disassembly.

### 2.5 Risk of destruction due to contamination

Dirt penetrating inside the combination can cause short circuits and damage the optical sensing system.

- Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the open terminal box.
- When dismantling, never allow lubricants to penetrate the combination.

### 2.6 Risk of destruction due to adhesive fluids


Adhesive fluids can damage the optical sensing system and the bearings. Dismounting a combination, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the unit.

### 2.7 Explosion risk

Do not use the combination in areas with explosive and/or highly inflammable materials. They may explode and/or catch fire by possible spark formation.

### 3 Vorbereitung

#### 3.1 Lieferumfang




### 3 Preparation

#### 3.1 Scope of delivery

- |     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
| 1   | EURO-Flansch   | 1   | <i>Euro flange</i>   |
| 2   | Gehäuse POG 90   | 2   | <i>Housing POG 90</i>  |
| 3   | Gehäuse FSL  | 3   | <i>Housing FSL</i>   |
| 4   | Vollwelle mit Passfeder  | 4   | <i>Solid shaft with key</i>  |
| 5.1 | Klemmenkastendeckel POG 90   | 5.1 | <i>Terminal box cover POG 90</i>   |
| 5.2 | Anschlussplatine mit Anschlussklemmen POG 90<br>(siehe Abschnitt 4.10 und 6.1) | 5.2 | <i>Connecting board with connecting terminal POG 90<br/>(see section 4.10 and 6.1)</i> |
| 5.3 | SUB-D Stecker am Gebergehäuse POG 90   | 5.3 | <i>SUB D connectors (male) on the encoder housing</i>                                  |
| 5.4 | Kabelverschraubung M20x1,5 für Kabel Ø5-13 mm                                  | 5.4 | <i>Screwed gland M20x1.5 for cable Ø5-13 mm</i>  |
| 6.1 | Klemmenkastendeckel FSL  | 6.1 | <i>Terminal box cover FSL</i>  |
| 6.2 | Anschlussklemmen FSL (s. Abschnitt 4.13 und 6.4)                               | 6.2 | <i>Connecting terminal FSL (s. section 4.13 and 6.4)</i>                               |
| 6.3 | Kabelverschraubung M20x1,5 für Kabel Ø5-9 mm                                   | 6.3 | <i>Screwed gland M20x1.5 for cable Ø5-9 mm</i>   |



3.2	<b>zur Montage erforderlich bzw. empfohlen</b> (nicht im Lieferumfang enthalten)	3.2	<b>required resp. recommended for mounting</b> (not included in scope of delivery)
-----	---	-----	---



- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 7  | Anbauvorrichtung mit Befestigungsschrauben                            | 7  | <i>Installation fitting with fixing screws</i>                              |
| 8  | Federscheiben-Kupplung K 35<br>(als Zubehör erhältlich)               | 8  | <i>Spring disk coupling K 35<br/>(available as accessory)</i>               |
| 9  | Anschlusskabel HEK 8<br>(als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 6.3) | 9  | <i>Connecting cable HEK 8<br/>(available as accessory, see section 6.3)</i> |
| 10 | Anschlusskabel für FSL  | 10 | <i>Connecting cable FSL</i>   |

**4 Montage****4.1 Schritt 1**

zul. Anzugsmoment  
Max tightening torque  
 $M_t = 2\text{--}3 \text{ Nm}$

**4.2 Schritt 2****4.2 Step 2**

**Motorwelle einfetten!**



**<sup>1)</sup> Sollte die Rundlaufabweichung mehr als 0,03 mm betragen, so kontaktieren Sie bitte unsere Hotline:**

**+49 (0)30/69003-111**



**<sup>2)</sup> Zusätzliche Einschränkungen beachten, falls Federscheibenkopplung K35 mit isolierender Kunststoffnabe benutzt wird (siehe Abschnitt 4.5).**



**Lubricate motor shaft!**



**<sup>1)</sup> If the radial run-out is more than 0,03 mm, please contact our hotline:**


**+49 (0)30/69003-111**



**<sup>2)</sup> Note additional restrictions in case insulated hub version of the spring disk coupling K 35 is used (see section 4.5).**


## 4.3 Schritt 3

## 4.3 Step 3



## 4.4 Schritt 4

## 4.4 Step 4



zul. Anzugsmoment  
Max tightening torque

$M_t = 2-3 \text{ Nm}$

## 4.5


**Max. zulässige Anbaufehler  
unter Verwendung der Baumer Hübner  
Federscheiben-Kupplung K 35**

Kombinationen mit Vollwelle sollten unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheiben-Kupplung K 35 (Zubehör) angetrieben werden, die sich ohne axialen Druck auf die Welle schieben lässt.

## 4.5

**Max. permissible mounting tolerance  
when the Baumer Hübner  
K 35 spring disk coupling is used**

Combinations with a solid shaft should be driven through the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling (accessory), that can be pushed onto the shaft without axial loading.



\* für Ausführung mit isolierender Kunststoffnabe  
for insulated hub version



**Der Anbau an den Antrieb muss mit möglichst geringem Winkelfehler und Parallelversatz erfolgen.**



**Das harte Aufschlagen von Kupplungs-teilen auf die Welle ist wegen der Gefahr von Kugellagerbeschädigungen nicht zulässig.**


**The combination must be mounted on the drive with the least possible angular error and parallel misalignment.**

**Coupling components must not be driven onto the shaft with improper force (e. g. hammer impacts), because of the risk of damaging the ball bearings.**

**All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)**

## 4.6 Anbauhinweis

## 4.6 Mounting instruction



Wir empfehlen, die Kombination so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.




We recommend to mount the combination in such a manner that the cable connection is not directly exposed to water.

## 4.7

## Schritt 5 - Klemmenkasten POG 90

## 4.7


## Step 5 - Terminal box POG 90



4.8

**Schritt 6 - Klemmenkasten POG 90**


4.8

**Step 6 - Terminal box POG 90**

4.9


**Schritt 7 - Klemmenkasten POG 90**

4.9

**Step 7 - Terminal box POG 90**


## 4.10 Schritt 8 - Klemmenkasten POG 90

## 4.10 Step 8 - Terminal box POG 90




## 4.11 Schritt 9 - Klemmenkasten POG 90

## 4.11 Step 9 - Terminal box POG 90




## 4.12 Schritt 10 - Klemmenkasten POG 90

## 4.12 Step 10 - Terminal box POG 90




## 4.13 Schritt 11 - Klemmenkasten FSL


## 4.13 Step 11 - Terminal box FSL



## 4.14 Schritt 12 - Klemmenkasten FSL




## 4.14 Step 12 - Terminal box FSL



## 5 Maßzeichnung

## 5 Dimension drawing




All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

## 6 Elektrischer Anschluss

### 6.1 Klemmenbelegung POG 90

#### 6.1.1 POG 90 DN ...

max. 1,5 mm<sup>2</sup>  
max. AWG 16



#### Ansicht Y

Anschlussklemmen POG 90  
siehe Abschnitt 4.10

#### View Y

Connecting terminal POG 90  
see section 4.10


Zwischen  $\perp$  und  $\underline{\perp}$  besteht keine Verbindung.

*There is no connection between  $\perp$  and  $\underline{\perp}$ .*

#### 6.1.2 POG 90 DN ... I, DN ... TTL, DN ... R

#### 6.1.2 POG 90 DN ... I, DN ... TTL, DN ... R

max. 1,5 mm<sup>2</sup>  
max. AWG 16



#### Ansicht Y

Anschlussklemmen POG 90  
siehe Abschnitt 4.10

#### View Y

Connecting terminal POG 90  
see section 4.10

Zwischen  $\perp$  und  $\underline{\perp}$  besteht keine Verbindung.

*There is no connection between  $\perp$  and  $\underline{\perp}$ .*

**Betriebsspannung nicht auf Ausgänge legen! Zerstörungsgefahr!**

Spannungsabfälle in langen Leitungen berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).



**Do not connect supply voltage to outputs! Danger of damage!**


Please, beware of possible voltage drop in long cable leads (inputs and outputs).

## 6.2 Ausgangssignale POG 90

Signalfolge bei positiver Drehrichtung.  
(siehe Abschnitt 5)

*Sequence for positive direction of rotation.  
(see section 5)*

<sup>1</sup> nur bei Ausführung mit invertierten Signalen  
*only for versions with inverted signals*



## 6.3 Kabel HEK 8 (Zubehör)

Es wird empfohlen, das **Baumer Hübner Kabel HEK 8** zu verwenden oder ersatzweise ein geschirmtes, paarig verselbstes Kabel. Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Motorkabeln verlegt werden.

Kabelabschluss:

Ausführung D ..., D ... I, DN ... und DN ... I:  
1 ... 3 kΩ

Ausführung DN ... TTL und DN ... R:  
120 Ω


## 6.3 Cable HEK 8 (accessory)

**Baumer Hübner cable HEK 8** is recommended. As a substitute a shielded twisted pair cable can be used. It should have an uninterrupted run, with ample clearance to the drive power cable.

Cable terminating resistance:

Version D ..., D ... I, DN ... and DN ... I:  
1 ... 3 kΩ

Version DN ... TTL and DN ... R:  
120 Ω



**Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.**

**To ensure the specified protection class of the device the correct cable diameter must be used.**


## 6.4 Klemmenbelegung FSL

## 6.4 Terminal assignment FSL

**Ansicht Z**

Anschlussklemmen FSL


siehe Abschnitt 4.13

**View Z**Connecting terminal FSL  
see section 4.13Schaltleistung  
Switching capacity  
6 A / ~ 200 V**Schließer**  
Make contact3 • • 4  
1 ◊ ◊ 2**Öffner**  
Break contact**7 Demontage**

## 7.1 Schritt 1


**7 Dismounting**

## 7.1 Step 1




## 7.2 Schritt 2

## 7.2 Step 2



## 7.3 Schritt 3


## 7.3 Step 3



7.4

**Schritt 4**


7.4

**Step 4**

7.5

**Schritt 5**

7.5

**Step 5**

## 8

**Zubehör**

- Federscheiben-Kupplung  
K 35
- Anschlusskabel  
HEK 8
- Frequenz-Analog-Wandler:  
HEAG 121 P
- Digital-Konverter:  
HEAG 151 - HEAG 154
- LWL-Übertrager:  
HEAG 171 - HEAG 176
- Digitaler Drehzahlschalter:  
DS 93

## 8

**Accessories**

- *Spring disk coupling*  
K 35
- *Connecting cable*  
HEK 8
- *Frequency-analogue converter:*  
HEAG 121 P
- *Digital converters:*  
HEAG 151 - HEAG 154
- *Fiber optic links:*  
HEAG 171 - HEAG 176
- *Digital speed switch:*  
DS 93

## 9 Technische Daten

### 9.1 Technische Daten - Kombination POG 90 + FSL

• max. Drehzahl (mechanisch):	$1,25 \cdot n_s \text{ min}^{-1}$ ( $n_s$ = Schaltdrehzahl, siehe Abschnitt 9.3)
• max. Drehzahl (elektronisch):	$\frac{15 \cdot 10^6}{z} \text{ min}^{-1}$ ( $z$ = siehe Abschnitt 9.2)
• Trägheitsmoment:	$\approx 60 \text{ kgcm}^2$
• Schwingungsfestigkeit: (10 Hz ... 2 kHz)	$\leq 100 \text{ m/s}^2 \approx 10 \text{ g}$ IEC 60068-2-6
• Schockfestigkeit (11 ms):	$\leq 1.000 \text{ m/s}^2 \approx 100 \text{ g}$ IEC 60068-2-27
• Antriebsdrehmoment bei Betriebstemperatur:	$\approx 7 \text{ Ncm}$
• Belastbarkeit der Welle max.:	axial 50 N radial 80 N
• Schutzart:	IP 66 IEC 60529
• zulässige Temperatur am Gerät:	-20 °C ... +85 °C
• Gewicht:	$\approx 3,3 \text{ kg}$

### 9.2 Technische Daten - Drehimpulsgeber POG 90

• Rechteckperioden/Umdrehung:	$z = 1.024 \text{ bis } 10.000$ (je nach Bestellung)
• Ausgabefrequenz:	$f_{\max} = 250 \text{ kHz}$
• Logikpegel:	HTL oder TTL (je nach Bestellung)
• Betriebsspannung:	+9 V ... +30 V (HTL) +5 V ± 5 % (TTL) +9 V ... +30 V (TTL - Version R)
• Stromaufnahme ohne Last:	$\approx 100 \text{ mA}$
• max. Laststrom pro Kanal:	$I_{\text{source}} = I_{\text{sink}} \cdot 60 \text{ mA Mittelwert / } 300 \text{ mA Spitze (HTL)}$ $I_{\text{source}} = I_{\text{sink}} \cdot 25 \text{ mA Mittelwert / } 75 \text{ mA Spitze (TTL)}$
• Tastverhältnis:	44:56 ... 56:44
• Impulsversatz:	82° ... 98°

## 9.3

**Technische Daten - Fliehkraftschalter FSL**

- Schaltdrehzahl  $n_s$ <sup>1)</sup>:  $850 \dots 4.900 \text{ min}^{-1}$  (je nach Bestellung)
- Schaltgenauigkeit bei geringer Beschleunigung<sup>2)</sup>:  $\pm 4 \%$
- Schaltgenauigkeit bei hoher Beschleunigung<sup>3)</sup>:  $\leq +20 \%$
- Schaldifferenz Rechts-/Linkslauf:  $\approx 3 \%$
- Drehzahl-Hysterese:  $\approx 40 \%$
- Schaltvermögen:  $6 \text{ A} / 230 \text{ V AC}$   
 $1 \text{ A} / 125 \text{ V DC}$

<sup>1)</sup> eingestellt im Werk bei Drehzahlanstieg  $\Delta n = 2 \text{ min}^{-1}/\text{s}$

<sup>2)</sup> Drehzahlanstieg:  $\Delta n = 2 \text{ min}^{-1}/\text{s}$

<sup>3)</sup> Drehzahlanstieg:  $\Delta n = 1.500 \text{ min}^{-1}/\text{s}$

## 9

**Technical data**

## 9.1

**Technical data - Combination POG 90 + FSL**

- Maximum speed (mechanical):  $1,25 \cdot n_s \text{ rpm}$  ( $n_s$  = switching speed, see section 9.3)
- Maximum speed (electronic):  $\frac{15 \cdot 10^6}{z} \text{ rpm}$  ( $z$  = see section 9.2)
- Moment of inertia:  $\approx 60 \text{ kgcm}^2$
- Vibration resistance:  $\leq 100 \text{ m/s}^2 \approx 10 \text{ g}$  IEC 60068-2-6  
(10 Hz ... 2 kHz)
- Shock resistance (11 ms):  $\leq 1,000 \text{ m/s}^2 \approx 100 \text{ g}$  IEC 60068-2-27
- Driving torque at operating temperature:  $\approx 7 \text{ Ncm}$
- Load on shaft max.: axial 50 N radial 80 N
- Protection class: IP 66 IEC 60529
- Permissible device temperature:  $-20^\circ\text{C} \dots +85^\circ\text{C}$
- Weight:  $\approx 3.3 \text{ kg}$

## 9.2

**Technical data - Incremental encoder POG 90**

- Square-wave cycles per turn:  $z = 1,024 \text{ to } 10,000$   
(as precised on order)
- Output frequency:  $f_{\max} = 250 \text{ kHz}$
- Logic level: HTL or TTL (as precised on order)
- Supply voltage:  $+9 \text{ V} \dots +30 \text{ V}$  (HTL)  
 $+5 \text{ V} \pm 5 \%$  (TTL)  
 $+9 \text{ V} \dots +30 \text{ V}$  (TTL - Version R)
- Current consumption at no-load:  $\approx 100 \text{ mA}$
- Maximum load current per channel:  $I_{\text{source}} = I_{\text{sink}} \cdot 60 \text{ mA average / } 300 \text{ mA peak}$  (HTL)  
 $I_{\text{source}} = I_{\text{sink}} \cdot 25 \text{ mA average / } 75 \text{ mA peak}$  (TTL)
- Mark space ratio: 44:56 ... 56:44
- Square-wave displacement:  $82^\circ \dots 98^\circ$

## 9.3

**Technical data - Mechanical centrifugal switch FSL**

- *Switching speed  $n_s$* <sup>1)</sup>: 850 ... 4,900 rpm (as precised on order)
- *Switching speed at low acceleration*<sup>2)</sup>:  $\pm 4\%$
- *Switching speed at high acceleration*<sup>3)</sup>:  $\leq +20\%$
- *Switching tolerance cw to cww*:  $\approx 3\%$
- *Speed hysteresis*:  $\approx 40\%$
- *Switch capacity*: 6 A / 230 V AC  
1 A / 125 V DC

<sup>1)</sup> adjusted by the manufacturer at speed rise  $\Delta n = 2 \text{ rpm/s}$

<sup>2)</sup> Speed rise:  $\Delta n = 2 \text{ rpm/s}$

<sup>3)</sup> Speed rise:  $\Delta n = 1,500 \text{ rpm/s}$



# BaumerHübner

**Baumer Hübner GmbH**

P.O. Box 61 02 71 · D-10924 Berlin, Germany

Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104

[info@baumerhuebner.com](mailto:info@baumerhuebner.com) · [www.baumerhuebner.com](http://www.baumerhuebner.com)

Technische Änderungen vorbehalten.

*Technical modifications reserved.*